



**Målgrupp:** tvätthallar, verkstäder, bensinstationer med spillzoner, bensinstationer med tvättinrättningar, processindustri samt körytor - t.ex. köpcentrum med stora parkeringsytor.

Ovan målgrupp måste med regelbundna intervaller besiktiga sina oljeavskiljare som separerar olja från tvätt/regnvatten. Aktuell kommuns miljökontor definierar vad som skall kontrolleras och garanteras vid dessa besiktningar.

Det finns en norm för hur denna besiktning skall gå till – **SS-EN\* 858-2** som motparten av Sveriges kommuner har anammat.

*\*Svensk Standard Europa Norm;  
Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor*

Som verksamhetsutövare kan man åläggas av Miljökontoret att utföra en 5-årsbesiktning av sin oljeavskiljare inom en kortare tidsperiod. Uppfylls inte detta kan Miljökontoret stänga verksamheten. NHS erbjuder en komplett och kvalitativ tjänst för 5-årsbesiktning. Vi har rätt utrustning, rätt kompetens och uppfyller samtliga krav som Sveriges kommuner ålägger innehavare av oljeavskiljare.

#### Detta är vårt erbjudande:

- Tömning/rengöring av oljeavskiljare
- Flödesdimensionering
- Elektronisk täthetskontroll
- Lasermätning för exakt dimension
- Komplet fotodokumentation
- Kontroll av avstängningsventiler och elektriska enheter
- Kontroll av inre beläggningar och inbyggda delar

#### Analys

Specialister kommer ut till kund och analyserar typ av oljeavskiljare och övriga förutsättningar

#### 5-årsbesiktning

Vår personal kommer ut till kund och utför 5-årsbesiktning

#### Rapport

Kunden får komplett dokumentation samt intyg

## KOMPLETTA LÖSNINGAR

HÖGTRYCKSSPOLNING | SANERING | VAKUUMSUGNING | RÖRINSPEKTION