



Målgrupp: varje tillståndspliktig verksamhet som på något sätt är kopplad till en oljeavskiljare kräver månatliga kontroller enligt Miljöbalken: (26 kap. 19 § MB).

Ofta förekommer brister i dessa rutiner – många gånger på grund av övertäckta lock vintertid – eller något så enkelt som avsaknad av kunskap och tid. NHS kan ta över ansvaret för detta genom vår tjänst Egenkontroll.

Detta är vårt erbjudande:

Till ett fast pris kontrollerar vi förhållandet mellan slam, vatten och olja i din utrustning. Larmutrustningen testas och samtliga filter testas för att säkerställa god genomsläpplighet. Vid behov byter NHS filter för att garantera att oljeavskiljaren fungerar på ett tillfredställande sätt. En kontrollrapport lämnas kvar hos kund med samtlig dokumentation.

NHS rekommenderar:

Många av våra kunder väljer att skapa en helhetslösning tillsammans med oss. Vi genomför 5-årsbesiktningar och tömningar av utrustningen, vilket medför att kunden alltid kan vara trygg om en myndighet knackar på dörren. Det minskar även risken för att drabbas av driftstörningar i verksamheten på grund av oljeavskiljaren. Kontakta oss så hjälper vi till hela vägen.

Fast pris

Baserat på antalet oljeavskiljare på anläggningen lämnar vi ett fast pris för vår tjänst

Dokumentation

Vi dokumenterar kontinuerligt resultatet av våra kontroller och bevarar dem på plats hos kund

Tryggt

NHS erbjuder ett brett utbud av sug och spol-tjänster. Våra tekniker är utbildade av STOR (Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening)

KOMPLETTA LÖSNINGAR

HÖGTRYCKSSPOLNING | SANERING | VAKUUMSUGNING | RÖRINSPEKTION